



Gældende bestemmelser ved lynnedslag, overspænding eller lign. udefrakommende belastning af et produktets 230 V system.

Ved enhver risiko for overspænding, skal alle 230 V komponenter udskiftes. En stykliste for hvert enkelt produkt kan rekvireres hos Viessmann. Kældens/Varmepumpens, samt reservedels Garanti bortfalder hvis ikke alle reservedele fra denne stykliste udskiftes.

Der ydes ingen garanti på 230V komponenter der har været udsat for overspænding.

Overspænding giver ikke i alle tilfælde en umildbar fejl. Fejlen kan i visse tilfælde opstå efter kortere driftsperiode, hvorfor Viessmann altid skal kontaktes såfremt man er i tvivl omkring garantidækning af komponenterne.

